

LABORATORIO LABCNX, LABORATORIO QUALITÀ CARNE

1000B 00 007, 009, 024; 1000B 01 105

Gestione del rischio – raccomandazioni generali

Durante tutte le attività di tirocinio e di tesi, gli studenti devono attenersi alle indicazioni previste nelle procedure interne del Laboratorio:

- Procedura per preparazione del campione;
- Procedura analitica per NIRS.

Utilizzo di attrezzature e materiali – buone prassi

QUANDO	COSA FARE
SEMPRE	Utilizzare attrezzature e materiali rispettando le indicazioni previste. Segnalare i malfunzionamenti. Non usare attrezzature e materiali fuori servizio o in manutenzione.

Utilizzo di attrezzature e materiali – gestione delle emergenze

QUANDO	COSA FARE
In caso di INCENDIO	Seguire i piani di evacuazione previsti.
In caso di SPANDIMENTO DI PRODOTTI CHIMICI	Avvisare immediatamente il personale strutturato presente in laboratorio riportando quanto avvenuto e attenersi scrupolosamente alle indicazioni che riceverà.
In caso di USTIONI, TAGLI, ELETTROCUZIONE	Avvisare immediatamente il personale strutturato presente in laboratorio riportando quanto avvenuto e attenersi scrupolosamente alle indicazioni che si riceveranno.

Rischio chimico – buone prassi

QUANDO	COSA FARE
SEMPRE	Utilizzare tutti i DPI indicati in fase di formazione specifica. Manipolare la sostanza sotto idonea cappa aspirante. Immagazzinare nell'idoneo DPC. Lavarsi le mani prima e dopo l'utilizzo di ogni sostanza.

Rischio chimico – gestione delle emergenze

SOSTANZA	QUANDO	COSA FARE
Alcol Metilico	In GENERALE	Poiché i sintomi di avvelenamento possono comparire dopo molte ore, è necessaria la sorveglianza di un medico nelle 48 ore successive all'incidente.
	In caso di INALAZIONE	Portare la persona in zona ben areata ed in caso di comparsa di disturbi consultare un medico.
	In caso di CONTATTO CON LA PELLE	Lavare con sapone e molta acqua.
	In caso di CONTATTO CON GLI OCCHI	Lavare per alcuni minuti con idonea soluzione fisiologica per occhi tenendo le palpebre ben aperte.
	In caso di INGESTIONE	Chiamare subito un medico. Non provocare il vomito. Sciacquare abbondantemente la bocca con acqua. Non somministrare alcunché alla persona se svenuta.
	In caso di SVERSAMENTO	Usare una adeguata protezione respiratoria per evitare di respirare i vapori. Eliminare tutte le sorgenti di combustione. Ventilare il locale.

Rischio biologico – buone prassi

QUANDO	COSA FARE
SEMPRE	Utilizzare guanti in nitrile monouso. Utilizzare camice in tessuto. Pulire tutte le superfici con detergente disinfettante antibatterico.
Quando si tolgono i guanti	Lavare accuratamente le mani con detergente disinfettante antibatterico.
Al termine delle attività a contatto con materiale anatomico fresco	Lavare e disinfettare i banconi di lavoro e il materiale di lavorazione dei campioni (coltelli, taglieri, ecc.).

Rischio biologico – gestione delle emergenze

QUANDO	COSA FARE
In caso di TAGLIO o PUNTURA	Pulire e disinfettare immediatamente la ferita con acqua ossigenata e soluzione disinfettante. Coprire la ferita con materiale antisettico. Segnalare l'accaduto al preposto alla sicurezza.